

- Zadavatel:** Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Štefánikova 1037-8
se sídlem Třebíč, Štefánikova 1037/26
IČ 283 27 713
- Místo realizace:** Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Třebíč, část Horka-Domky, Štefánikova ulice,
č.p. 1037 a č.p. 1038, parc.č. st. 2795/1 a st.2795/2, k.ú. Třebíč, okr. Třebíč.
- Předmět projektu:** **CZ.1.06/5.2.00/07.07798 "Stavební úpravy bytového domu č.p. 1037, 1038 - HD"**
Část 1) Zateplení obvodového pláště a stavební práce ostatní (způsob.výdaje)
Část 2) Stavební práce ostatní (nezpůsob. výdaje)
Dodavatel: Stavoplast spol. s r.o. Žďár nad Sázavou
Část 3) Výměna výplní otvorů
Dodavatel: DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.

Výběrové řízení na Dodavatele podléhalo režimu dle „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pl. znění, v programovém období 2007-2013“.

- Zahájení realizace:** 1.9.2011
Ukončení realizace: 30.11.2011
- Celkové náklady:** 1 680 940,-- (vč. DPH)
Způsobilé výdaje: 1 226 897,-- (vč. DPH)
Požadovaná dotace: 490 757,--

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- Popis prací:** Projekt se zabýval celkovou regenerací předmětného panelového bytového domu. V rámci projektu bylo provedeno odstranění stávajících balkónů, za které byly náhradou vybudovány zavěšené typové kovové balkóny s větší podlahovou plochou. Dále bylo provedeno celkové zateplení domu, výměna stávajících výplní otvorů ve společných prostorách domu za okna plastová - vše za účelem snížení tepelných ztrát budovy a snížením energetické náročnosti při temperování tohoto bytového objektu. V další části projektu byly provedeny stavební úpravy a práce drobného rozsahu (vesměs zatříděny jako nezpůsobilé výdaje). Cílem projektu bylo zlepšení užitných vlastností domu (rozšíření původní plochy balkónů), snížení energetické náročnosti na vytápění domu a lepší estetické vnímání předmětného bytového domu v kontextu celé předmětné lokality Horka-Domky.

Fotodokumentace:



Zpracoval: Bendová Ivana, Ing. Josef Petr